


سنسورهای دما در انواع و رنج های مختلفی موجود می باشند. یکی از مهمترین سنسورهای دما RTD ها یا همان سنسورهای مقاومتی اندازه گیری دما می باشند که از این میان نیز سنسور Pt100 دارای مقبولیت بیشتری در میان استفاده کنندگان این سنسورها می باشد. خروجی آنالوگ متناسب با دما نیز می تواند از نوع جریان 4-20mA و یا ولتاژ 0-10VDC باشد.



Resistance	خروجی
0-300 °C	رنج دمای قابل اندازه گیری
Stainless Steel	جنس پروب
Stainless Steel	جنس بدنه
Side & Top Mounting	نحوه نصب
S12 4-Pins Connector	اتصال
IP67	کلاس حفاظتی